

2569

FECHA	21/09/2026	PLACA	NXL270	KM	17.337
CLIENTE		MARCA	MG	TIPO DE CAJA	MECANICA
IDENTIFICACION		ORIGEN DE LA PLACA	MANIZALES	LINEA VEHICULO	MG ZS
DIRECCION		MODELO	2026	TIPO DE CARROCERIA	CAMIONETA
TELEFONOS DE CONTACTO		NRO DE PUERTAS	5	NRO DE PASAJEROS	5
		CODIGO FASECOLDA	06106002	VALOR FASECOLDA	\$ 67.900.000
		COLOR	PLATA	VALOR SUGERIDO	\$ -
		NACIONALIDAD	IMPORTADO	VALOR TOTAL ACCESORIOS	\$ -

ESTRUCTURA

VISTA IZQUIERDA

PARAL PANORAMICO
PARAL PUERTA
LARGUERO DE TECHO
PARAL CENTRAL
MARCO DE CARROCERIA DELANTERA
MARCO DE CARROCERIA TRASERA
ESTRIBO

ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL

VISTA DERECHA

PARAL PANORAMICO
PARAL PUERTA
LARGUERO DE TECHO
PARAL CENTRAL
MARCO DE CARROCERIA DELANTERA
MARCO DE CARROCERIA TRASERA
ESTRIBO

ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL

VISTA POSTERIOR

PANEL TRASERO
MARCO DE CARROCERIA
GUARDAPOLVO METALICO IZQUIERDO
GUARDAPOLVO METALICO DERECHO

ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL

VISTA FRONTAL

MARCO FRONTAL
PANEL PARALLAMAS
GUARDAPOLVO METALICO IZQUIERDO
GUARDAPOLVO METALICO DERECHO

ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL

CHASIS

AUTOMOVIL


PUENTE TRAVIESA INFERIOR
PUNTA DE CHASIS DELANTERA IZQUIERDA
PUNTA DE CHASIS TRASERA IZQUIERDA
PUNTA DE CHASIS DELANTERA DERECHA
PUNTA DE CHASIS TRASERA DERECHA
REFUERZO DE PISO IZQUIERDO
REFUERZO DE PISO DERECHO
PISO DE CARROCERIA
PISO BAUL
CUNA DE MOTOR

ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL

CAMPERO

PUENTE TRAVIESA 1
PUENTE TRAVIESA 2
PUENTE TRAVIESA 3
PUENTE TRAVIESA 4
LARGUERO DERECHO
LARGUERO IZQUIERDO
PISO DE CARROCERIA
PISO DE BAUL

SIMETRIA DE CHASIS



OBSERVACIONES:

VEHICULO CUMPLE CON PARAMETROS PARA ASEGURABILIDAD

ESTRUCTURAL.
SE SUGIERE REALIZAR REVISION SIJIN CERTIFICADA, PARA DICTAMINAR
NUMEROS DE IDENTIFICACION.
CHASIS ORIGINAL SIMETRICO.
CAJAS DE IMPACTO ORIGINALES.
LLANTAS EN BUEN ESTADO.
SE SUGIERE VERIFICAR ALINEACION.

COMPRESION DE MOTOR		% EN FUGA DE COMPRESION	
CAMARA NRO 1	150	CAMARA NRO 1	5%
CAMARA NRO 2	150	CAMARA NRO 2	5%
CAMARA NRO 3	150	CAMARA NRO 3	5%
CAMARA NRO 4	150	CAMARA NRO 4	5%
CAMARA NRO 5		CAMARA NRO 5	
CAMARA NRO 6		CAMARA NRO 6	
CAMARA NRO 7		CAMARA NRO 7	
CAMARA NRO 8		CAMARA NRO 8	
PROMEDIO GENERAL EN PSI	150,00		

OBSERVACIONES DE MOTOR: MOTOR EN BUEN ESTADO. CORREA DE ACCESORIOS EN BUEN ESTADO. SOPORTES DE MOTOR Y CAJA DE CAMBIOS EN BUEN ESTADO. COMPONENTES ELECTRONICOS DE MOTOR FUNCIONAN ADECUADAMENTE.

FUGAS DE FLUIDOS		SUSPENSION	
DE MOTOR	NO PRESENTA	BRAZO AXIAL DERECHO	BUENO
DE CAJA	SI PRESENTA	BRAZO AXIAL IZQUIERDO	BUENO
DE HIDRAULICO	NO PRESENTA	BUJES DE TIJERAS DERECHOS	BUENO
DE GRASA	NO PRESENTA	BUJES DE TIJERAS IZQUIERDOS	BUENO
DE REFRIGERANTE	NO PRESENTA	ROTULA DERECHA	BUENO
DE DIFERENCIAL DELANTERO	NO PRESENTA	ROTULA IZQUIERDA	BUENO
DE DIFERENCIAL TRASERO	NO PRESENTA	AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO	BUENO
DE LIQUIDO DE FRENOS	NO PRESENTA	AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO	BUENO
DE COMBUSTIBLE	NO PRESENTA	AMORTIGUADOR TRASERO DERECHO	BUENO
		AMORTIGUADOR TRASERO IZQUIERDO	BUENO
		PUNTAS DE EJES DERECHOS	BUENO
		PUNTAS DE EJES IZQUIERDOS	BUENO

FUGA DE CAJA POR EL RETEN DEL EJE DERECHO.

INTERIORES		SISTEMA ELECTRICO INTERNO	
CINTURONES DE SEGURIDAD	BUENO	COMANDO PLUMILLAS	BUENO
MANIJAS PUERTAS	BUENO	CALEFACCION	BUENO
COMANDO DE ELEVAVIDRIOS	BUENO	AIRE ACONDICIONADO	BUENO
TAPIZADO SILLAS	BUENO	LAVABRISAS	BUENO
GUANTERA	BUENO	DESEMPAÑADOR	BUENO
MILLARET	BUENO	ESPEJOS ELECTRICOS	BUENO
CONSOLA CENTRAL	BUENO	ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS	BUENO
EMPAQUES DE PUERTAS	BUENO	INDICADOR DE VELOCIDAD	BUENO
PARASOLES	BUENO	ENCENDEDOR	BUENO
CARTERAS DE PUERTAS	BUENO	INDICADOR DE RPMS	BUENO
REJILLAS DE VENTILACION CENTRAL	BUENO		

FAROLA DERECHA	BUENO	PANORAMICO DELANTERO	BUENO
FAROLA IZQUIERDA	BUENO	LATERAL DELANTERO IZQUIERDO	BUENO
LUZ MEDIA DERECHA	BUENO	LATERAL TRASERO IZQUIERDO	BUENO
LUZ MEDIA IZQUIERDA	BUENO	CUSTODIO IZQUIERDO	BUENO
COCUYOS DERECHOS	BUENO	PANORAMICO TRASERO	BUENO
COCUYOS IZQUIERDOS	BUENO	CUSTODIO DERECHO	BUENO
STOP DERECHO COSTADO	BUENO	LATERAL TRASERO DERECHO	BUENO
STOP DERECHO BAUL	BUENO	LATERAL DELANTERO DERECHO	BUENO
STOP IZQUIERDO COSTADO	BUENO	VIDRIO DE TECHO CORREDIZO	NO APLICA
STOP IZQUIERDO BAUL	BUENO	LUNETAS DE ESPEJO IZQUIERDO	BUENO
EXPLORADORA DERECHA	BUENO	LUNETAS DE ESPEJO DERECHO	BUENO
EXPLORADORA IZQUIERDA	BUENO	RETROVISOR INTERNO	BUENO

LATONERIA**VISTA IZQUIERDA**

GUARDAFANGO	RAYA LEVE
PUERTA DELANTERA	BUENO
PUERTA TRASERA	BUENO
COSTADO	BUENO
AMPLIACION DELANTERA	BUENO
AMPLIACION TRASERA	BUENO

VISTA DERECHA

GUARDAFANGO	RAYADO
PUERTA DELANTERA	SUMIDO
PUERTA TRASERA	SUMIDO
COSTADO	BUENO
AMPLIACION DELANTERA	BUENO
AMPLIACION TRASERA	BUENO

VISTA TRASERA

TAPA BAUL	BUENA REPARACION
BOMPER	BUENA REPARACION
PLUMILLA	BUENO
BISEL STOPS	BUENO
CAPACETE	BUENO
MONOGRAMAS	BUENO

VISTA FRONTAL

CAPOT	BUENO
PERSIANA	BUENO
PLUMILLAS	BUENO
BOMPER	RAYADO
BISEL PERSIANA	BUENO
BISEL FAROLAS	BUENO
MONOGRAMAS	BUENO

OBSERVACIONES DE LATONERIA: PRESENTA RAYAS Y SUMIDOS LEVES EN ALGUNAS PIEZAS DE LATONERIA.



PLACA	NXL270		
ESTRUCTURA FRONTAL	100%	LATONERIA FRONTAL	100%
ESTRUCTURA POSTERIOR	100%	LATONERIA TRASERA	90%
ESTRUCTURA IZQUIERDA	100%	LATONERIA IZQUIERDA	100%
ESTRUCTURA DERECHA	100%	LATONERIA DERECHA	95%
ESTADO GENERAL DE ESTRUCTURA	100,00%	ESTADO GENERAL DE LATONERIA	96,25%
PINTURA FRONTAL	95%	ESTADO GENERAL DE INTERIORES	100%
PINTURA TRASERA	95%	ESTADO GENERAL DE FLUIDOS	95%
PINTURA IZQUIERDA	100%	ESTADO GENERAL DE VIDRIOS	100%
PINTURA DERECHA	95%	ESTADO GENERAL DE PISOS	100%
ESTADO GENERAL DE PINTURA	96,25%	ESTADO GENERAL DE CHASIS	100%

OBSERVACIONES GENERALES

EMBRAGUE Y CAJA DE CAMBIOS EN BUEN ESTADO. SUSPENSION EN BUEN ESTADO. REVISAR FRENOS POR SEGURIDAD. BATERIA EN BUEN ESTADO. TESTIGOS INDICADORES EN EL TABLERO FUNCIONAN ADECUADAMENTE.

NO SE REALIZA CONSULTA DE SINIESTROS EN BASE DE DATOS, SE DEBE VERIFICAR HISTORIAL ANTE ENTIDADES COMPENTENTES. SOAT 29/04/2027. VEHICULO PRESENTA PRENDA REGISTRADA EN EL RUNT. CEDULA DEL PROPIETARIO Y PLACA DEL VEHICULO NO PRESENTAN PENDIENTE DE PAGO EN ORGANISMOS ASOCIADOS AL SIMIT.

Declaro que la información aquí contenida es veraz. Este informe no verifica Antecedentes Judiciales o de Sijin, para efectos se firma en Manizales a la fecha:

ROBINSON RIOS
PERITO AUTOMOTRIZ
Tecnologo en Mecatronica Automotriz
C.C: 16.138.768

CONFI-AUTO informa que la revisión realizada corresponde al estado del vehículo en la fecha y hora de la misma y con el recorrido de kilometraje que revela el odómetro en el momento. Se advierte que, debido a la vulnerabilidad y riesgo constante a que se ven expuestos este tipo de bienes, en cuanto a la afectación, modificación, avería, deterioro y desgaste de cualquiera de sus componentes, el informe que se pone de presente no garantiza de ningún modo que el estado del vehículo sea el mismo en fechas posteriores a la revisión contratada. Es importante dejar claro y establecido que el compromiso contractual solo vincula a las partes intervinientes, es decir, el solicitante del servicio y quien lo ejecuta, CONFI-AUTO, por lo que no se considera afectado o con interés a tercero alguno, en cuanto a derechos u obligaciones. CONFI-AUTO es responsable por lo consignado en el presente informe que soporta el resultado de la revisión contratada conforme a las consideraciones anteriores. Se sugiere solicitar el certificado de libertad y tradición en el organismo de transito respectivo para lo pertinente, de igual forma se sugiere realizar la consulta en las bases de datos disponibles, sobre los posibles reportes de siniestros y pleitos judiciales y/o administrativos en los que se haya podido involucrar el vehículo.

Read Fault Code

System Ok



SECRETARIA DE MOVILIDAD DE MANIZALES

Manizales, 21 de septiembre de 2026

CERTIFICA QUE

El vehículo de placas NXL270 no se encuentra inmovilizado.

- No tiene pendientes judiciales registrados.
- Tiene prenda a favor con la entidad financiera.
- El vehículo no tiene multas asociadas.
- El vehículo se encuentra en estado activo.
- El vehículo no se encuentra retenido.

Propietarios:

JULIANA G***** **

Cedula: 1053*****

Dirección: CL 6* * * * *

Teléfono: 3113*****

Cédula: **1053768388**

Fecha de expedición: 21/09/2026

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 21 de septiembre de 2026 a las 08:25 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.