

Cliente	Esteban Lopez	CC o NIT	1007227285	Telefono	0
---------	---------------	----------	------------	----------	---

DATOS VEHICULOS	
Marca	MERCEDES BENZ
Clase	AUTOMOVIL
Cilindraje	1332
Servicio	PARTICULAR
Kilometraje	50756
Color	PLATA IRIDIO
Carroceria	HATCH BACK
Codigo fasecolda	5801328
Modelo	2020
Linea	A 200
Tipo de caja	TRIPTONICA
Combustible	GASOLINA
No chasis	W1K1770871J220208
No motor	W1K1770871J220208
No serial	28291480368669
Valor	99000000



Asegurabilidad sujeta a políticas de la compañía

CARROCERIA					90.0%
Compuerta	Bueno	Costado derecho	Buena reparación	Bomper delantero	Bueno
Puerta delantera derecha	Bueno	Costado izquierdo	Buena reparación	Bomper trasero	Buena reparación
Puerta delantera izquierda	Buena reparación	Capó	Bueno	Guardafango derecho	Bueno
Puerta trasera derecha	Bueno	Capota	Bueno	Guardafango izquierdo	Bueno
Puerta trasera izquierda	Mala reparación			Posterior cabina	Bueno

ESTRUCTURA		100.0%	EXTERIOR	
Paral central derecho	Bueno		Delimitadora derecha	No aplica
Paral central izquierdo	Bueno		Delimitadora izquierda	No aplica
Paral panoramico derecho	Bueno		Persiana	Bueno
Paral panoramico izquierdo	Bueno		Tercer stop	Bueno
Extension capota derecha	Bueno		Base retrovisor izquierdo:	Bueno
Extension capota izquierda	Bueno		Base retrovisor derecho	Bueno
Estribo derecho	No aplica		Exploradoras	Bueno
Estribo izquierdo	No aplica		Farola izquierda	Bueno
G_polvo metalico derecho	Bueno		Farola derecha	Bueno
G_polvo metalico izquierdo	Bueno		Spoiler	Bueno
Torpedo	Bueno		Biseles	Bueno
Paral trasero izquierdo	Bueno		Stop derecho	Bueno
Paral_trasero_derecho	Bueno		Stop izquierdo	Bueno
Frontal	Bueno		Plumilla trasera	Bueno
Torre izquierda	Bueno		Plumillas delanteras	Bueno
Torre derecha	Bueno		Boquilla lavaparabrisas	Bueno
Panel trasero	Bueno		Antena	Bueno
Piso de baul	Bueno		Manijas puertas	Bueno
Piso platon	No aplica		Boquilla lavaparabrisas trasero	Bueno
Alma bomper delantero	Bueno		Varilla capot	Bueno
Alma bomper trasero	Bueno			
Traviesa superior	Bueno			
Traviesa inferior	Bueno			

PINTURA					96.0%
Compuerta	Bueno	Capo	Bueno	Guardafango izquierdo	Bueno
Puerta delantera derecha	Bien repintado	Capota	Bueno	Paral trasero izquierdo	Bueno
Puerta delantera izquierda	Bien repintado	Bomper delantero	Bien repintado	Paral trasero derecho	Bueno
Puerta trasera derecha	Bueno	Bomper trasero	Bien repintado	Posterior cabina	No aplica
Puerta trasera izquierda	Bien repintado	guardafango derecho	Bien repintado	Paral central derecho	Bueno
Costado derecho	Bien repintado	Paral panoramico izq.	Bueno	Extension capota izquierda	Bueno
Costado izquierdo	Bien repintado	Paral panoramico der.	Bueno	Extension capota der.	Bueno
Paral central izquierdo	Bueno				

RINES		100.0%	LLANTAS		
Rin delantero derecho	Bueno		Llanta delantera derecha	100	%
Rin trasero derecho	Bueno		Llanta trasera derecha	100	%
Rin delantero izquierdo	Bueno		Llanta delantera izquierda	100	%
Rin trasero izquierdo	Bueno		Llanta trasera izquierda	100	%
			Llanta repuesto	0	%

Punta delantera derecha	Bueno		
Punta delantera Izquierda	Bueno		
Punta trasera derecha	Bueno		
CHASIS			
Punta trasera Izq.	Bueno	Larguero izquierdo	100.0%
Puente chasis	No aplica	Desfase chasis	No aplica
Larguero derecho	No aplica		
INFERIOR			
Tijera izquierda	Bueno	Pre silenciador	100.0%
Barra torsion	Bueno	Tanque de combustible	Bueno
Carter	Bueno	Cuna motor	Bueno
Protector inferior	Bueno	Base tijera Izquierda	Bueno
Troque trasero	Bueno	Base tijera derecha	Bueno
Refuerzo piso der.	Bueno	Refuerzo piso izq.	Bueno
VIDRIOS			
Vidrio Panoramico delantero	Bueno		
Vidrio Panoramico trasero	Bueno		
Vidrio puerta delantera d.	Bueno		
Vidrio	Bueno		
COMPARTIMENTOS			

VIDRIOS		COMPARTIMIENTO MOTOR	
Vidrio Panoramico delantero	Bueno	Nivel aceite motor	Optimo
Vidrio Panoramico trasero	Bueno	Nivel liquido refrigerante	Optimo
Vidrio puerta delantera der.	Bueno	Nivel liquido frenos	Optimo
Vidrio puerta trasera derecha	Bueno	Nivel agua limpiavidrios	Optimo
Vidrio puerta delantera izq.	Bueno	Nivel aceite dirección	Optimo
Vidrio puerta trasera izq.	Bueno	Nivel liquido embrague	Optimo
Luneta retrovisor derecho	Bueno	Estado aceite motor	Optimo
Luneta retrovisor izquierdo	Bueno	Deposito refrigerante	Optimo
Retrovisor	Bueno	Estado externo bateria	Optimo
Sunroof	Bueno	Deposito aceite hidraulico	Optimo
		Deposito liquido de frenos	Optimo

		INTERIOR	
Comando limpiabrisas del.	Bueno	Pito	Bueno
Comando limpiabrisas tras.	Bueno	Asientos delanteros	Bueno
Luz interior	Bueno	Asientos traseros	Bueno
Calefacción	Bueno	Tapiceria asientos	Bueno
Aire acondicionado	Bueno	Tapiceria techo	Bueno
Encendedor	Bueno	Carteras puertas	Bueno
Radio	Bueno	Swich	Bueno
Control/llave encendido	Bueno	Estado timon	Bueno
Biseles internos	Bueno	Tapa combustible	Bueno
Apertura baul	Bueno	Techo corredizo	Bueno
Espejos electricos	Bueno	Testigo abs	Bueno
Reloj	No aplica		
		LUCES	
Luces bajas	Funciona	Luz tercer stop	Funciona
Luces altas	Funciona	Luces direccionales	Funciona
Luces medias	Funciona	Luz stop	Funciona
Luces parqueo	Funciona	Exploradoras	Funciona
Luces frenos	Funciona	Luz de interior	Funciona
Luces reversa	Funciona		
		FUGAS	
Acelte motor	No	Dirección hidraulica	No
Caja velocidades	No	Liquido frenos	No
Aceite caja transmisión	No	Bomba embrague	No

		SUSPENSION Y FRENOS	
Delimitadora derecha	No aplica		
Delimitadora izquierda	No aplica		
Direccional retrovisor der.	Funciona		
Direccional retrovisor izq.	Funciona		
		FUGAS	
Sistema refrigeración	No		
Sistema combustible	No		

La revisión de frenos y suspensión que se realiza es visual y sensorial. se sugiere realizar prueba de ruta, mantenimientos preventivos alineación, balanceo.

OBSERVACIONES
 Se recomienda a prueba de ruta para verificar estado de caja y suspensión. No se verifica estado de estribos presenta protectores de lujo.
 Se recomienda realizar mantenimientos preventivos. Se anexa informe de resultado análisis de motor.

REPORTE COMPRESION DE MOTOR							
Cilindro 1	0	PSI	Cilindro 3	0	PSI	Cilindro 5	0
Cilindro 2	0	PSI	Cilindro 4	0	PSI	Cilindro 6	0
							PSI

RANGOS DE CALIFICACION

APROBADO =>75
 NO APROBADO =<74



Inspector

Esteban Lopez

Firma cliente