


|               |                                     |                |                   |
|---------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|
| CLASE         | AUTOMOVIL                           | COMBUSTIBLE    | GASOLINA          |
| MARCA         | MAZDA                               | TIPO PINTURA   | PENDIENTE         |
| TIPO          | 3 (3) GRAND TOURING TP 2000CC CT TC | SERVICIO       | PARTICULAR        |
| CARROCERIA    | SEDAN                               | KILOMETRAJE    | 81062             |
| MODELO        | 2020                                | COLOR          | PLATA ESTELAR     |
| NACIONALIDAD  | MEXICO                              | N° CHASIS      | 3M2BN4278LM216748 |
| TIPO CAJA     | TRIPTRONICA                         | N° SERIAL      | null              |
| CILINDRAJE    | 1998                                | N° MOTOR       | PE40664131        |
| ASEGURADORA   | PERSONAL PERSONAL                   | SUCURSAL       | PERSONAL          |
| INTERMEDIARIO | PERSONAL PERSONAL                   | CLAVE          | 1                 |
| CLIENTE       | RAGGAUTOS SAS                       | IDENTIFICACIÓN | 901937084         |

|                     |                        |                |               |
|---------------------|------------------------|----------------|---------------|
| N° INSPECCION       | 5109899                | TURNO          | 1             |
| FECHA               | 1-Jul-2026             |                |               |
| CENTRO INSPECCION   | AUTOMAS MANIZALES      |                |               |
| SOLICITADO POR      | RAGGAUTOS SAS          |                |               |
| SERVICIO SOLICITADO | PERITAJE PLATA LIVIANO |                |               |
| VALOR MERCADO       | \$ 0                   | COD. FASECOLD  | 05601143      |
| VALOR AUTOMÁS       | \$ 84.100.000          | VALOR FASECOLD | \$ 86.100.000 |
| VALOR ACCESORIOS    | \$ 170.000             |                |               |
| RESULTADO           | ASEGURABLE SI          |                |               |

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; STICKER DETERIORADO - RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA RINES Y PARTES BAJAS MEJORAR ACABADOS DE CARROCERIA GOLPES DEPIEDRA LEVES PANORAMICO DELANTERO; ; ; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

**Revisión Visual**



Malo 0% - 59 %    Aceptable 60% - 89%    Bueno 90% - 100%

**ESTRUCTURA - CHASIS**

|    |                           |                 |         |
|----|---------------------------|-----------------|---------|
| 59 | PARAL CENTRAL DERECHO     | RAYON           | 87,00 % |
| 60 | ESTRIBO DERECHO           | MALA REPARACION |         |
| 61 | ESTRIBO IZQUIERDO         | MALA REPARACION |         |
| 70 | LARGUERO CAPOTA DERECHO   | REPINTADO       |         |
| 71 | LARGUERO CAPOTA IZQUIERDO | REPINTADO       |         |
| 72 | CUNA MOTOR                | RAYON           |         |
| 73 | PARAL PARAB. DER.         | REPINTADO       |         |
| 74 | PARAL PARAB. IZQ.         | REPINTADO       |         |

**CARROCERIA - EXTERIOR**

|    |                       |                  |        |
|----|-----------------------|------------------|--------|
| 1  | BOMPER DELANTERO      | REGULAR          | 66,60% |
| 2  | BOMPER TRASERO        | REPINTADO        |        |
| 3  | CAPOT                 | MALA REPARACION  |        |
| 4  | CAPOTA                | SUMIDO           |        |
| 5  | COSTADO DERECHO       | BUENA REPARACION |        |
| 6  | COSTADO IZQUIERDO     | MALA REPARACION  |        |
| 10 | G/FANGO DEL DERECHO   | DEF. MEDIA       |        |
| 11 | GUARDAFANGO IZQ.      | MALA REPARACION  |        |
| 15 | PISO BAUL             | REPINTADO        |        |
| 17 | PUERTA DEL IZQ.       | MALA REPARACION  |        |
| 18 | PUERTA DELANTERA DER. | BUENA REPARACION |        |
| 19 | PUERTA TRASERA DER.   | BUENA REPARACION |        |
| 20 | PUERTA TRASERA IZQ.   | MALA REPARACION  |        |
| 24 | RETROVISOR DER.       | RAYON            |        |
| 25 | RETROVISOR IZQ.       | RAYON            |        |
| 26 | STOP DERECHO          | MALA REPARACION  |        |
| 27 | STOP IZQUIERDO        | MALA REPARACION  |        |
| 28 | TAPA BAUL/COMPUERTA   | BUENA REPARACION |        |

> 60%    59% - 11%    < 10%

**VIDA UTIL DE LAS LLANTAS**

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DEL. IZQ. | DEL. DER. | TRA. IZQ. | TRA. DER. |
| 80%       | 80%       | 80%       | 80%       |

**FUGA DE FLUIDOS**

100,00%

**PINTURA**

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 36 | IMPUREZAS                   |
| 39 | DIFERENTES TONOS DE PINTURA |

78,50%  
DE 5 A 8 PIEZAS  
DE 1 A 4 PIEZAS




Verifica la autenticidad escaneando este código QR

**Muévete Tranquilo**

[illegible][illegible]



Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico



 **Licencia de Tránsito**

(Los documentos más importantes que presenta el cliente al momento del servicio)



## Improntas

## CHASIS

# SERIAL

MOTOR

MATEO LOPEZ ARIAS

FIRMA INSPECTOR: C.C. 1053845277

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

RAGGAUTOS SAS

FIRMA CLIENTE: C.C. 901937084

EN MI CALIDAD DE CUENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO  
DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en [www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial](http://www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial) o escanea este código QR.

**www.automas.com.co** - servicioalcliente@automas.com.co

**Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583**



— 100 / 2007 ON MONDAY

|              |                                     |              |                   |
|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| CLASE        | AUTOMOVIL                           | COMBUSTIBLE  | GASOLINA          |
| MARCA        | MAZDA                               | TIPO PINTURA | PENDIENTE         |
| TIPO         | 3 (3) GRAND TOURING TP 2000CC CT TC | SERVICIO     | PARTICULAR        |
| CARROCERIA   | SEDAN                               | KILOMETRAJE  | 81062             |
| MODELO       | 2020                                | COLOR        | PLATA ESTELAR     |
| NACIONALIDAD | MEXICO                              | N° CHASIS    | 3MZBN4278LM216748 |
| N° MOTOR     | PE40664131                          | N° SERIAL    | null              |

|                     |                        |       |   |
|---------------------|------------------------|-------|---|
| N° INSPECCION       | 5109899                | TURNO | 1 |
| FECHA               | 1-Jul-2026             |       |   |
| CENTRO INSPECCION   | AUTOMAS MANIZALES      |       |   |
| SOLICITADO POR      | RAGGAUTOS SAS          |       |   |
| SERVICIO SOLICITADO | PERITAJE PLATA LIVIANO |       |   |

9696-  
FWX751


NO SE REALIZA PRUEBA DE PISTA NI PRUEBA DE RUTA Y NO SE VERIFICAN COMPONENTES MECÁNICOS. .... HABITÁCULO INTERNO CON DESGASTE DE USO, TAPICERÍA TECHO Y SILLAS CON ALGUNOS DEFECTOS, REJILLA CENTRAL DERECHA DE AIRE CON DEFECTOS, DISCOS DE FRENO CON DESGASTE DE USO, VALIDAR HUMEDAD DE ACEITE MOTOR TAPA VÁLVULAS

**OBSERVACIONES:**




**Fugas de Fluidos**

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



**Niveles de Fluidos**

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NORMAL
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



**Tapicería**

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



**Equipo Eléctrico**

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO NO APLICA
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO




**Luces**

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



**Accesorios Motor**

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



**Partes Bajas**

- BUIES ESTABILIZADORA BUENO
- BUIES TUERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. REGULAR
- SILENCIADOR BUENO
- TUERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

**Muévete Tranquilo**

FWX751



## Ficha Técnica 09941

FECHA EXPEDICIÓN PM

2

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| MARCA VEHÍCULO  | MAZDA         |
| CLASE VEHÍCULO  | AUTOMOVIL     |
| LÍNEA VEHÍCULO  | 3             |
| CILINDRAJE      | 1.998         |
| COLOR           | PLATA ESTELAR |
| AÑO MODELO      | 2020          |
| COMBUSTIBLE     | GASOLINA      |
| TIPO CARROCERÍA | SEDAN         |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| # EJES               | 3MZBN4278LM216748 |
| # CHASIS             | 0                 |
| #SERIE               | 3MZBN4278LM216748 |
| # VIN                | PE40664131        |
| #MOTOR               | 0                 |
| CAPACIDAD DE CARGA   | 1855              |
| PESO BRUTO VEHICULAR | IMPORTADO         |
| IMPORTADO O NACIONAL |                   |



## Documentos del vehículo



## LICENCIA DE TRÁNSITO

|                 |                        |                  |                        |
|-----------------|------------------------|------------------|------------------------|
| CIUDAD REGISTRO | # LICENCIA DE TRÁNSITO | FECHA EXPEDICIÓN | INSP                   |
| 0               | 10035890238            | 0                | JOYITE BARRANCABERMEJO |



## SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

|                       |            |                    |                          |
|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------|
| PÓLIZA SOAT           | 4367821800 | FECHA VENCIMIENTO  | 18/06/2027               |
| FECHA EXPEDICIÓN      | 18/06/2026 | ENTIDAD QUE EXPIDE | AXA COLPATRIA SEGUROS SA |
| FECHA INICIO VIGENCIA | 18/06/2026 | ESTADO SOAT        | VIGENTE                  |



## REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

|                   |            |                    |                  |
|-------------------|------------|--------------------|------------------|
| FECHA EXPEDICIÓN  | 18/06/2026 | CENTRO DE REVISIÓN | CDA PREVIMAX SAS |
| FECHA VENCIMIENTO | --         | ESTADO RTM         | SI               |



## Información legal del Vehículo

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| FECHA DE MATRÍCULA INICIAL              | 09/05/2019 |
| ESTADO DE MATRÍCULA                     | ACTIVO     |
| TRASLADOS DE MATRÍCULA                  | 0          |
| TIPO DE SERVICIO                        | Particular |
| CAMBIO TIPO DE SERVICIO                 | 0          |
| FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO | 0          |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| CAMBIO DE COLOR HISTÓRICA           | NO |
| FECHA DE ÚLTIMO CAMBIO DE COLOR     | 0  |
| COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO        | NO |
| CAMBIO DE BLINDAJE                  | 0  |
| FECHA DE ÚLTIMO BLINDAJE/DESBINDAJE | NO |
| REPOTENCIADO                        | NO |



## Novedades Vehículo

|                    |    |
|--------------------|----|
| TIENE GRAVÁMENES   | NO |
| TIENE PRENDA       | NO |
| NOMBRE PRENDARIO   | 0  |
| REGRABADO # MOTOR  | NO |
| REGRABADO # CHASIS | NO |
| REGRABADO # SERIE  | NO |
| REGRABADO # VIN    | NO |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD   | NO  |
| # DOCUMENTO PROCESO         | --- |
| ENTIDAD JURÍDICA            | 0   |
| TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE   | 0   |
| # IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE | --- |
| FECHA EXPEDICIÓN            | --- |
| FECHA RADICACIÓN            | --- |



## Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

|                            |                         |                           |           |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| NOMBRES / EMPRESAS         | INVERSIONES-CA & FE SAS | TIPO DE PROPIETARIO:      | JURIDICO  |
| TIPO DE IDENTIFICACIÓN     | NIT                     | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900371975 |
| FECHA INICIO DE PROPIEDAD: | 29/08/2025              | ESTADO:                   | ACTIVO    |

| Nombre Propietario                 | No. Documento | Tipo Propietario | Fecha Inicio Propiedad | Fecha Fin Propiedad | Estado   |
|------------------------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------------|----------|
| YANET DEL ROCIO MORA DURAN         | 37334177      | NATURAL          | 02/09/2024             | 29/08/2025          | INACTIVO |
| JHOAN SEBASTIAN BOHORQUEZ FIGUEROA | 1005465109    | NATURAL          | 26/12/2023             | 02/09/2024          | INACTIVO |
| LUIS ENRIQUE LOZANO MONSALVE       | 91507872      | NATURAL          | 09/05/2019             | 26/12/2023          | INACTIVO |

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

## FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

## FIRMA CLIENTE:

EN MI CAUDAL DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en [www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial](http://www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial) o escanea este código QR[www.automas.com.co](http://www.automas.com.co) servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



## Certificado de Antecedentes e Improntas 10753

CIUDAD: BOGOTA;

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: julio 01, 2026

NP - PC

RAD: 5109899

### INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: AUTOMOVIL

MARCA: MAZDA

LÍNEA: 3 (3) GRAND TOURING TP 2000CC CT TC

TIPO: PARTICULAR

MODELO: 2.020

COLOR: PLATA ESTELAR

PLACAS: FWX751

MOTOR: PE40664131

SERIE: null

CHASIS: 3MZBN4278LM216748

### INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: SAS  
RAGGAUTOS

C.C. No. 901937084

DE

DIRECCIÓN RESIDENCIA: CRA 23 C 69 90

3122629200

TEL:

### INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

**LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:**  
; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCIÓN

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A

FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOF

ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FAC1

DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: PERSONAL PERSONAL

Ver 1.2

CC:

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL


Verifica la autenticidad escaneando este código QR

**MuéveteTranquilo**



# IMPRONTAS

MOTOR



SERIAL




CHASIS



## DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO



Declaro y asumo la plena y exclusiva responsabilidad por el uso, la custodia y el destino final de las improntas físicas originales de los sistemas de identificación del vehículo (incluyendo, sin limitarse a, números de serie, chasis, motor y VIN), las cuales le fueron entregadas al momento de la prestación del servicio. Esta responsabilidad se extiende a todos los actos, fines o transacciones que se realicen con o a partir de dichas improntas, incluyendo aquellos que sean irregulares, no autorizados o ilícitos, así como cualquier perjuicio o consecuencia legal que de ellos se derive.

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES ORIGINAL AUTOMAS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



: 1 - escanea este código QR