


CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	SUZUKI	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	JIMNY (2) GLX AT 1500CC 5P 6AB ABS	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	OTROS	KILOMETRAJE	37173
MODELO	2025	COLOR	GRIS METALICO
NACIONALIDAD	JAPON	N° CHASIS	JS3JB74V055102810
TIPO CAJA	AUTOMÁTICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	1462	N° MOTOR	K15B-1328113
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	RAGGAUTOS SAS	IDENTIFICACIÓN	901937084

N° INSPECCIÓN	5162779	TURNO	
FECHA	5 Ago 2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MANIZALES		
SOLICITADO POR	RAGGAUTOS SAS		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLD	08808051
VALOR AUTOMÁS	\$ 115.900.000	VALOR FASECOLD	\$ 116.400.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 1.090.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

NOVEDADES DE INSPECCIÓN :;; RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA RINES Y PARTES BAJAS MEJORAR ACABADOS DE COSTADO DERECHO PANORAMICO DELANTERO SUSTITUIDO;; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION; LICENCIA DE TRÁNSITO NO COINCIDE CON LA ÚLTIMA REGISTRADA ANTE EL RUNT, ESTUDIO TÉCNICO BASADO EN INFORMACIÓN DE PÁGINA PÚBLICA.

Revisión Visual



Malo 0% - 59 % / Aceptable 60% - 89% / Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

CARROCERIA - EXTERIOR

84,10%

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 2 BOMPER TRASERO | RAYON |
| 3 CAPOT | RAYON |
| 4 CAPOTA | RAYON |
| 5 COSTADO DERECHO | MALA REPARACION |
| 6 COSTADO IZQUIERDO | RAYON |
| 11 GUARDAFANGO IZQ. | RAYON |
| 17 PUERTA DEL IZQ. | SUMIDO |
| 18 PUERTA DELANTERA DER | RAYON |
| 24 RETROVISOR DER. | RAYON |
| 25 RETROVISOR IZQ. | RAYON |
| 28 TAPA BAUL/COMPUERTA | SUMIDO |

> 60% 59% - 11% < 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
80%	80%	90%	90%

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

36 IMPUREZAS

90,00%
DE 1 A 4 PIEZAS



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo


AutoMás
Centro de Diagnostico Automotor
Nit. 900.230.826 - 6

7-8. 26

[illegible][illegible]


Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico



Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



Improntas

CHASIS

SERIAL

MOTOR

MATEO LOPEZ ARIAS

FIRMA INSPECTOR: C.C. 1053845277

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

RAGGAUTOS SAS

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO
DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



VERSION 05 2023/03/0

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 60000000

Línea Nacional: 018000 111 982 - **PBX:** 601 626 3583

MARCA	CAMPERO	COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO	SUZUKI	TIPO PINTURA	PENDIENTE
CARROCERIA	JIMNY (2) GLX AT 1500CC 5P 6AB ABS	SERVICIO	PARTICULAR
MODELO	OTROS	KILOMETRAJE	37173
NACIONALIDAD	2025	COLOR	GRIS METALICO
N° MOTOR	JAPON	N° CHASIS	JS3JB74V055102810
	K15B-1328113	N° SERIAL	null

N° INSPECCION	5162779	TURNO	1
FECHA	5-Ago-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MANIZALES		
SOLICITADO POR	RAGGAUTOS SAS		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO		

9894
NWZ166


NO SE REALIZA PRUEBA DE PISTA NI PRUEBA DE RUTA Y NO SE VERIFICAN COMPONENTES MECÁNICOS.

OBSERVACIONES:




Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NORMAL
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL




Tapiceria

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD REGULAR
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TUERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS BUENO
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TUERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

NWZ166



Ficha Técnica

09599

8/5/2026 8:32:55 AM
FECHA EXPEDICIÓN

2

MARCA VEHÍCULO	CAMPERO
CLASE VEHÍCULO	JIMNY AT
LÍNEA VEHÍCULO	1.462
CILINDRAJE	GRIS METALICO
COLOR	2025
AÑO MODELO	GASOLINA
COMBUSTIBLE	CABINADO
TIPO CARROCERÍA	

# EJES	JS3JB74V0S5102810
# CHASIS	0
# SERIE	JS3JB74V0S5102810
# VIN	K15B-1328113
# MOTOR	0
CAPACIDAD DE CARGA	1435
PESO BRUTO VEHICULAR	IMPORTADO
IMPORTADO O NACIONAL	



Documentos del vehículo



LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MANIZALES
0	10033535751		



SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	93668846	FECHA VENCIMIENTO	02/12/2026
FECHA EXPEDICIÓN	03/12/2025	ENTIDAD QUE EXPIDE	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
FECHA INICIO VIGENCIA	03/12/2025	ESTADO SOAT	VIGENTE



REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN		CENTRO DE REVISIÓN	0
FECHA VENCIMIENTO		ESTADO RTM	NO APLICA



Información legal del Vehículo

FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	28/11/2024
ESTADO DE MATRÍCULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRÍCULA	0
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIO TIPO DE SERVICIO	0
FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0

CAMBIO DE COLOR HISTÓRICA	NO
FECHA DE ÚLTIMO CAMBIO DE COLOR	0
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	NO
CAMBIO DE BLINDAJE	0
FECHA DE ÚLTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	NO
REPOTENCIADO	NO



Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO
TIENE PRENDA	SI
NOMBRE PRENDARIO	0
REGRABADO # MOTOR	NO
REGRABADO # CHASIS	NO
REGRABADO # SERIE	NO
REGRABADO # VIN	NO

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
# DOCUMENTO PROCESO	---
ENTIDAD JURÍDICA	0
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
FECHA EXPEDICIÓN	---
FECHA RADICACIÓN	---



Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	SANTIAGO GIRALDO GOMEZ	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	Cédula Ciudadanía	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1053799976
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	28/11/2024	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
--------------------	---------------	------------------	------------------------	---------------------	--------

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

Auto Más
Centro de Diagnóstico Automotor
NIT 900.230.826

FIRMA INSPECTOR:
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.
AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:
EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR
www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

Certificado de Antecedentes e Improntas 10309

CIUDAD: BOGOTÁ;

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: agosto 05, 2026 PR - PC

RAD: 5162779

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE:	CAMPERO
MARCA:	SUZUKI
LÍNEA:	JIMNY (2) GLX AT 1500CC 5P
TIPO:	PARTICULAR
MODELO:	2.025
COLOR:	GRIS METALICO
PLACAS:	NWZ166
MOTOR:	K15B-1328113
SERIE:	null
CHASIS:	JS3JB74V0S5102810

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES:	SAS
RAGGAUTOS	
6AB ABS	
C.C. No.	901937084
DE	
DIRECCIÓN RESIDENCIA:	CRA 23 C 69 90
TEL:	3122629200

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Los imprimos se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

OBSERVACIONES: EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A

FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOF

ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT

DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

PERSONAL PERSONAL

SE EXPIDE PARA:

Ver 1.2

CC:

Técnico Identificación Automotores



Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en el presente Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición.

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



IMPRONTAS

12WZ166

MOTOR

K15B-1328113

SERIAL

TYPE JB74V
CHASSIS NO. JS3JB74VOS5102810
ENGINE K15B
COLOR


CHASIS

JS3JB74VOS5102810



DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.



Declara y asume la plena y exclusiva responsabilidad por el uso, la custodia y el destino final de las Improntas físicas originales de los sistemas de identificación del vehículo (incluyendo, sin limitarse a, números de serie, chasis, motor y VIN), las cuales le fueron entregadas al momento de la prestación del servicio. Esta responsabilidad se extiende a todos los actos, fines o transacciones que se realicen con o a partir de dichas improntas, incluyendo aquellos que sean irregulares, no autorizados o ilícitos, así como cualquier perjuicio o consecuencia legal que de ellos se derive.

Certificados Antecedentes Improntas 0

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.



Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo