**AUTOMAS COMERCIAL SAS**

NIT: 900230826-8

CARRERA 46 134 25, 110110 Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Somos Autorretenedores en renta Resolución 8448 13/11/2020
Somos grandes contribuyentes ICA Secretaría de Hacienda BOG -
Resolución DDI-029334 del 31/10/2025
Resolución DIAN tipo 04 Factura Electrónica

Factura Electronica de Venta**Numero de Documento**

OMAN103

Resolución DIAN: 18764109817673

Fecha efectiva desde 2026-05-15 al 2028-05-15

Numero de secuencia desde 1 a 100000

Orden POS: Automas Manizalez - 000099

Fecha: 2026-07-25

Cliente: RAGGAUTOS SAS

Documento: 901937084

TURNO / ROMBO: 4**Vehiculos:**


IMU169 — Liviano (001950)

Producto	Cant	Desc%	V.Unit	Total
Peritaje Plata Liviano	1	0	248.739,49	295.999,99
Imp: 19% IVA (19%) =				47.260

Subtotal	248.739,49
Impuestos	47.260,50
TOTAL	295.999,99

Metodo de Pago: Efectivo

BANCO CS	295.999,99
Total pagado	295.999,99



CUFE: 4ecf2302c4c15125257231dd0c95680c
cad776b64d6dtdb83a4a32abca986818
560e850d486ec2e888d0d88b0f716494

Fecha emision: 2026-07-25 09:34:52-05:00

Generado por: Software Propio

Numero de serie del punto de venta:

Automas Manizalez

NIT: 900230826-8

CARRERA 46 134 25, 110110 Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 671 Y S.S. 772-774 Y DE MAS NORMAS CONCORDANTES DE CODIGO DE COMERCIO. A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES DE MORA POR CADA DIA A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 884 DE C.D. CO. SIN PERJUICIO DE LAS DEMAS ACCIONES LEGALES POR INCUMPLIMIENTO DE SU PAGO.

CERTIFICADO DE PERITAJE

PE-R-02
Versión 05
2023/03/01

No. DE SERVICIO

P033207002620

N° INSPECCION 5141667

TURNO 1

IMU169


CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	3 (3) SPORT TOURING TP 2000CC SP	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	SEDAN	KILOMETRAJE	102743
MODELO	2016	COLOR	ROJO MISTICO
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3MZBM4478GM115781
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	1998	N° MOTOR	PE40393524
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	RAGGAUTOS SAS	IDENTIFICACIÓN	901937084

FECHA	25-Jul-2026			IMU169
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MANIZALES			-
SOLICITADO POR	RAGGAUTOS SAS			
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO			
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDIA	05601145	
VALOR AUTOMÁS	\$ 55.700.000	VALOR FASECOLDIA	\$ 55.700.000	
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000			
RESULTADO	ASEGURABLE SI			

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : : : RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA RINES Y PARTES BAJAS. MEJORAR ACABADOS EN CARROCERIA POR APOORTE DE MATERIAL Y PINTURA. VEHICULO INSPECCIONADO
SUCIO. LEVE HUMEDAD DE ACEITE DE MOTOR POR TAPA VALVULAS. : : : SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION



Revisión Visual



Malo 0% - 59% Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS

89,00 %

60	ESTRIBO DERECHO	REGULAR
61	ESTRIBO IZQUIERDO	MALA REPARACION
70	LARGUERO CAPOTA DERECHO	BUENA REPARACION
73	PARAL PARAB. DER.	BUENA REPARACION

CARROCERIA - EXTERIOR

87,90%

1	BOMPER DELANTERO	REGULAR
2	BOMPER TRASERO	MALA REPARACION
3	CAPOT	REPINTADO
4	CAPOTA	SUMIDO
5	COSTADO DERECHO	BUENA REPARACION
6	COSTADO IZQUIERDO	MAL REPINTADO
10	G/FANGO DEL DERECHO	BUENA REPARACION
11	GUARDAFANGO IZQ.	RAYON
17	PUERTA DEL IZQ.	MAL REPINTADO
18	PUERTA DELANTERA DER	BUENA REPARACION
19	PUERTA TRASERA DER.	MAL REPINTADO
20	PUERTA TRASERA IZQ.	MAL REPINTADO
24	RETROVISOR DER.	REGULAR
25	RETROVISOR IZQ.	MALA REPARACION
26	STOP DERECHO	RAYADO
28	TAPA BAUL/COMPUERTA	RAYON

> 60% 59% - 11% < 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
30%	30%	40%	40%

FUGA DE FLUIDOS

29 FUGA ACEITE CAJA HUMEDAD 100,00%

PINTURA

34 PERDIDA DE BRILLO 74,50%
36 IMPUREZAS DE 1 A 4 PIEZAS
DE 5 A 8 PIEZAS

AutoMás
Centro de Diagnostico Automotor
Nit. 900.230.826 - B



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

[illegible][illegible]

Fotos

AutoMás deja registro de otras fotografías del vehículo en un álbum fotográfico.



Licencia de Tránsito

(Los documentos acá impresos son los que presenta el cliente al momento del servicio)



Improntas

CHASIS

SERIAL

MOTOR

FIRMA INSPECTOR:

MATEO LOPEZ ARIAS

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

RAGGAUTOS SAS

CC 901937084

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO
DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - **PBX:** 601 626 3583



1000/0707 00 NOV 2004

REVISIÓN PUNTO A PUNTO

PE-R-04
Versión 05
2023/03/01

AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MAZDA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
3 (3) SPORT TOURING TP 2000CC 5P	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	KILOMETRAJE	102743
SEDAN	COLOR	ROJO MISTICO
MODELO	N° CHASIS	3M2BM4478GM115781
NACIONALIDAD	N° SERIAL	null
MEXICO		
N° MOTOR		
PE40393524		

N° INSPECCION	5141667	TURNO	1
FECHA	25-Jul-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MANIZALES		
SOLICITADO POR	RAGGAUTOS SAS		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO		

9823
IMU169


NO SE REALIZA PRUEBA DE PISTA NI PRUEBA DE RUTA Y NO SE VERIFICAN COMPONENTES MECÁNICOS. TENSIÓN FRENO DE ESTACIONAMIENTO, MATERIAL DE VOLANTE DETERIORADO, POMO PALANCA DE CAMBIOS CON DESGASTE, TAPICERÍA ASIENTOS CON FORROS, EMPAQUES MARCO PUERTA DETERIORADOS.

OBSERVACIONES:



Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO APLICA
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO APLICA



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NO APLICA
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS BAJO
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS REGULAR
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO




Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TUERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. REGULAR
- SILENCIADOR BUENO
- TUERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

IMU169

Ficha Técnica 10028

FECHA DE EXPEDICIÓN

MARCA VEHÍCULO	MAZDA
CLASE VEHÍCULO	AUTOMOVIL
LÍNEA VEHÍCULO	3
CILINDRAJE	1.998
COLOR	ROJO MISTICO
AÑO MODELO	2016
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERÍA	HATCH BACK

# EJES	2
# CHASIS	3MZBM4478GM115781
# SERIE	0
# VIN	3MZBM4478GM115781
# MOTOR	PE40393524
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	1860
IMPORTADO O NACIONAL	IMPORTADO



Documentos del vehículo

LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ
0	10035156573	0	

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	10564400277830	FECHA VENCIMIENTO	30/12/2026
FECHA EXPEDICIÓN	30/12/2025	ENTIDAD QUE EXPIDE	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
FECHA INICIO VIGENCIA	31/12/2025	ESTADO SOAT	VIGENTE

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN	08/01/2026	CENTRO DE REVISIÓN	CDA-SOCICAR
FECHA VENCIMIENTO	--	ESTADO RTM	SI



Información legal del Vehículo

FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	01/12/2015
ESTADO DE MATRÍCULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRÍCULA	1
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	0
FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0

CAMBIOS DE COLOR HISTÓRICA	NO
FECHA DE ÚLTIMO CAMBIO DE COLOR	0
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	--
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO
FECHA DE ÚLTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	0
REPOTENCIADO	NO



Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO
TIENE PRENDA	NO
NOMBRE PRENDARIO	0
REGRABADO # MOTOR	NO
REGRABADO # CHASIS	NO
REGRABADO # SERIE	NO
REGRABADO # VIN	NO

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
# DOCUMENTO PROCESO	---
ENTIDAD JURÍDICA	---
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
FECHA EXPEDICIÓN	---
FECHA RADICACIÓN	---



Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	JHONY MAICOL QUICENO CASTAÑO	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	Cédula Ciudadanía	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1053828555
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	21/03/2025	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
MARTHA CECILIA SARRIA COBO	51835571	NATURAL	01/12/2015	21/03/2025	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

AutoMas
Centro de Diagnóstico Automóviles
Nit. 900 230 826

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo



Certificado de Antecedentes e Improntas 10232

CIUDAD: **BOGOTA;**
FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: **julio 25, 2026** NP - PC
RAD: **5141667**

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: **AUTOMOVIL**
MARCA: **MAZDA**
LÍNEA: **3 (3) SPORT TOURING TP 2000CC 5P**
TIPO: **PARTICULAR**
MODELO: **2.016**
COLOR: **ROJO MISTICO**
PLACAS: **IMU169**
MOTOR: **PE40393524**
SERIE: **null**
CHASIS: **3MZBM4478GM115781**

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

SAS
APELLIDOS Y NOMBRES: **RAGGAUTOS**
C.C. No. **901937084** DE
DIRECCIÓN RESIDENCIA: **CRA 23 C 69 90**
3122629200
TEL:

INFORMACIÓN:

- * El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- * Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- * Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:

; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A
OBSERVACIONES:
FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPONEN
ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACTURA
DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.

SE EXPIDE PARA: **PERSONAL PERSONAL**

Ver 1.2

CC:

Técnico Identificación Automotores

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume únicamente hasta la fecha de su expedición:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo



IMPRONTAS

IMU169

MOTOR

PE40393524

SERIAL

3MZBM4478GM115781

CHASIS

3MZBM4478GM115781



DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035156573

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
IMU169	MAZDA	3	2016
VOLUMEN DE TRÁNSITO	COLOR	USUARIO	
1.998	ROJO MÍSTICO	PARTICULAR	
CLASE DE VEHÍCULO	TPO. CARRROCERÍA	COMBUSTIBLE	CATEGORÍA FISCAL
AUTOMOVIL	HATCH BACK	GASOLINA	5
IDENTIFICACION DE MOTOR	AN	TR	
PE40393524	N	3MZBM4478GM115781	
NÚMERO DE SERIE	AN	TR	
	N	3MZBM4478GM115781	
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICACION		
QUICENO CASTAÑO JHONY MAICOL	C.C. 153323553		

2026-07-25 09:32:04

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ

IDENTIFICACION DE VEHICULO	PLACA	IDENTIFICACION DE MOTOR
10035156573	IMU169	PE40393524
IDENTIFICACION DE USUARIO	IDENTIFICACION DE VEHICULO	IDENTIFICACION DE MOTOR
1.998	10035156573	PE40393524
IDENTIFICACION DE VEHICULO	IDENTIFICACION DE MOTOR	IDENTIFICACION DE USUARIO
10035156573	PE40393524	1.998

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ

2026-07-25 09:32:04

Declara y asume la plena y exclusiva responsabilidad por el uso, la custodia y el destino final de las improntas físicas originales de los sistemas de identificación del vehículo (incluyendo, sin limitarse a, números de serie, chasis, motor y VIN), las cuales le fueron entregadas al momento de la prestación del servicio. Esta responsabilidad se extiende a todos los actos, fines o transacciones que se realicen con o a partir de dichas improntas, incluyendo aquellos que sean irregulares, no autorizados o ilícitos, así como cualquier perjuicio o consecuencia legal que de ellos se derive.

Auto Más
Centro de Diagnóstico Automotor
NIT. 900.230.026 - 8

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcance-tecnico-comercial o escanea este código QR

www.automas.com.co - servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583

Muévete Tranquilo

