

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	KIA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	PICANTO (3) X-LINE MT 1250 CC 2AB ABS AA	USUARIO	PARTICULAR
CARROCERIA	HATCH BACK	KILOMETRAJE	57229
MODELO	2020	COLOR	BLANCO
NACIONALIDAD	COREA	N° CHASIS	KNAB3512ALT553246
TIPO CAJA	MECANICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	1248	N° MOTOR	G4LAKP064623
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	RAGGAUTOS SAS	IDENTIFICACIÓN	901937084


N° INSPECCION	5165530	TURNO	1
FECHA	8-Ago-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MANIZALES		
SOLICITADO POR	RAGGAUTOS SAS		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLD	04601267
VALOR AUTOMÁS	\$ 46.500.000	VALOR FASECOLD	\$ 47.000.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 1.450.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

GTM862

NOVEDADES DE INSPECCION : : : RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA RINES Y PARTES BAJAS GOLPES DE PIEDRA PANORAMICO DELANTERO LEVES MEJORAR ACABADOS DE COSTADO DERECHO PARTE INTERNA; - SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION



Revisión Visual



Malo 0% - 59 % **Aceptable 60% - 89%** **Bueno 90% - 100%**

ESTRUCTURA - CHASIS	100,00 %
72 CUNA MOTOR	RAYON

CARROCERIA - EXTERIOR	96,50%
1 BOMPER DELANTERO	MAL REPINTADO
2 BOMPER TRASERO	REGULAR
3 CAPOT	REPINTADO
4 CAPOTA	SUMIDO
5 COSTADO DERECHO	BUENA SUSTITUCION
10 G/FANGO DEL DERECHO	RAYON
17 PUERTA DEL IZQ.	BUENA REPARACION
19 PUERTA TRASERA DER.	REPINTADO
20 PUERTA TRASERA IZQ.	BUENA REPARACION
25 RETROVISOR IZQ.	RAYON
28 TAPA BAUL/COMPUERTA	BUENA SUSTITUCION

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS	> 60% 59% - 11% < 10%
DEL. IZQ.	DEL. DER.
TRA. IZQ.	TRA. DER.
30%	30%
70%	70%
FUGA DE FLUIDOS	100,00%
PINTURA	82,00%
34 PERDIDA DE BRILLO	DE 1 A 4 PIEZAS
36 IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS



CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA	N° INSPECCION	5165530	TURNO	1	9909
MARCA	KIA	TIPO PINTURA	PENDIENTE	FECHA	8-Ago-2026			GTM862
TIPO	PICANTO (3) X-LINE MT 1250 CC 2AB ABS AA	SERVICIO	PARTICULAR	CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MANIZALES			
CARROCERIA	HATCH BACK	KILOMETRAJE	57229	SOLICITADO POR	RAGGAUTOS SAS			
MODELO	2020	COLOR	BLANCO	SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO			
NACIONALIDAD	COREA	N° CHASIS	KNAB3512ALT553246					
N° MOTOR	G4LAKP064623	N° SERIAL	Null					


NO SE REALIZA PRUEBA DE PISTA NI PRUEBA DE RUTA Y NO SE VERIFICAN COMPONENTES MECÁNICOS.....MATERIAL VOLANTE CON DESGASTE,

OBSERVACIONES:



Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NORMAL
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



Tapiceria

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD REGULAR
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO




Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINIEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Partes Bajas

- BUIES ESTABILIZADORA BUENO
- BUIES TUERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TUERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo