

RTIFICADO DE PERITAJE

PE-R-02
Versión 05
2023/03/01

PU33207002659


CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	GASO ELEC
MARCA	SUBARU	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	XV (2) HYBRID TP 2000CC 7AB CT TC R18	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	OTROS	KILOMETRAJE	52590
MODELO	2021	COLOR	GRIS MAGNETITE METALLIC
NACIONALIDAD	SIN IDENTIFICAR	N° CHASIS	JF1GTLL5MG139379
TIPO CAJA	TRIPTRONICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	1995	N° MOTOR	YP27105
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	RAGGAUTOS SAS	IDENTIFICACIÓN	901937084

N° INSPECCION	5194938	TURNO	1
FECHA	20-Ago-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MANIZALES		
SOLICITADO POR	RAGGAUTOS SAS		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLD	08608096
VALOR AUTOMÁS	\$ 129.100.000	VALOR FASECOLD	\$ 129.100.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		

KN0335

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ,RAYONES Y SUMIDOS EN CARROCERIA RINES Y PARTES BAJAS; ; ; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

Revisión Visual



Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS	100,00 %
12 PUENTE SUSP DELANTERA	RAYON
61 ESTRIBO IZQUIERDO	RAYON

CARROCERIA - EXTERIOR	92,90%
1 BOMPER DELANTERO	MAL REPINTADO
2 BOMPER TRASERO	RAYON
3 CAPO	SUMIDO
5 COSTADO DERECHO	RAYON
6 COSTADO IZQUIERDO	RAYON
10 G/FANGO DEL DERECHO	RAYON
11 GUARDAFANGO IZQ.	SUMIDO
17 PUERTA DEL IZQ.	RAYON
18 PUERTA DELANTERA DER	RAYON
19 PUERTA TRASERA DER.	SUMIDO
20 PUERTA TRASERA IZQ.	RAYON
24 RETROVISOR DER.	RAYON

> 60%

59% - 11%

< 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS

DEL. IZQ.

80%

DEL. DER.

80%

TRA. IZQ.

60%

TRA. DER.

60%

FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

90,00%

36 IMPUREZAS

DE 1 A 4 PIEZAS

AutoMás
Centro de Diagnostico Automotor
Nit. 900.230.826 - 5



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

COMBUSTIBLE	GASO ELEC
TIPO PINTURA	PENDIENTE
SERVICIO	PARTICULAR
KILOMETRAJE	52590
COLOR	GRIS MAGNETITE METALLIC
N° CHASIS	JF1GTELL5MG139379
N° SERIAL	null

N° INSPECCION	5194938	TURNO	1
FECHA	20-Ago-2026		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MANIZALES		
SOLICITADO POR	RAGGAUTOS SAS		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO		

9936
KNO335

NO SE REALIZA PRUEBA DE PISTA NI PRUEBA DE RUTA Y NO SE VERIFICAN COMPONENTES MECÁNICOS..... HABITÁCULO INTERNO DESGASTE DE USO , GUARDAPOLVO TERMINAL DE DIRECCIÓN IZQUIERDO CON PRESENCIA DE GRASA

OBSERVACIONES:




Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NORMAL
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO




Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO




Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TIJERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS BUENO
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

CERTIMÁS BASIC

PE-R-37
Versión 02
2023/05/01

KN0335

Placa Técnica 10099

FECHA EXPEDICIÓN

SUBARU

MARCA VEHÍCULO	CAMPERO
CLASE VEHÍCULO	XV 2.0I-S ES CVT
LÍNEA VEHÍCULO	1.995
CILINDRAJE	GRIS MAGNETITE METALLIC
COLOR	2021
AÑO MODELO	GASO ELEC
COMBUSTIBLE	WAGON
TIPO CARROCERÍA	

# Ejes	JF1GTELL5MG139379
# Chasis	0
# Serie	JF1GTELL5MG139379
# VIN	YP27105
# Motor	0
Capacidad de carga	2070
Peso bruto vehicular	IMPORTADO
Importado o nacional	

Documentos del vehículo

LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MANIZALES
0	10023801558	0	

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	355216619790200	FECHA VENCIMIENTO	01/09/2026
FECHA EXPEDICIÓN	01/09/2025	ENTIDAD QUE EXPIDE	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A
FECHA INICIO VIGENCIA	02/09/2025	ESTADO SOAT	VIGENTE

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN		CENTRO DE REVISIÓN	0
FECHA VENCIMIENTO	--	ESTADO RTM	NO APLICA

Información legal del Vehículo

FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	28/08/2021
ESTADO DE MATRÍCULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRÍCULA	0
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIOS TIPO DE SERVICIO	0
FECHA ÚLTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0

CAMBIOS DE COLOR HISTÓRICA	NO
FECHA DE ÚLTIMO CAMBIO DE COLOR	0
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	--
CAMBIOS DE BLINDAJE	NO
FECHA DE ÚLTIMO BLINDAJE/DESBLINDAJE	0
REPOTENCIADO	NO

Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO
TIENE PRENDA	SI
NOMBRE PRENDARIO	0
REGRABADO # MOTOR	NO
REGRABADO # CHASIS	NO
REGRABADO # SERIE	NO
REGRABADO # VIN	NO

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
# DOCUMENTO PROCESO	---
ENTIDAD JURÍDICA	
TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
FECHA EXPEDICIÓN	---
FECHA RADICACIÓN	---

Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL

NOMBRES / EMPRESAS	JHON ALBERTO CASTRILLON ALVAREZ	TIPO DE PROPIETARIO:	NATURAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	Cédula Ciudadanía	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1053798714
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	28/08/2021	ESTADO:	ACTIVO

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
--------------------	---------------	------------------	------------------------	---------------------	--------

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

AutoMas
Centro de Diagnostico Automotor
Nit 900.230.826 - P

FIRMA INSPECTOR:

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL. AUTOMÁS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EN ARCHIVO DIGITAL.

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co o escanea este código QR
servicioalcliente@automas.com.co

FIRMA CLIENTE:

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO.

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

Certificado de Antecedentes e Improntas 10376

CIUDAD: **BOGOTA;**

FECHA/ HORA EXPEDICIÓN: **agosto 20, 2026**

NP - PC

RAD: **5194938**

INFORMACIÓN AUTOMOTOR:

CLASE: **CAMPERO**

MARCA: **SUBARU**

LÍNEA: **XV (2) HYBRID TP 2000CC 7AB CT TC R1**

TIPO: **PARTICULAR**

MODELO: **2.021**

COLOR: **GRIS MAGNETITE METALLIC**

PLACAS: **KNO335**

MOTOR: **YP27105**

SERIE: **null**

CHASIS: **JF1GTELL5MG139379**

INFORMACIÓN SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: **SAS
RAGGAUTOS**

C.C. No. **901937084**

DE

DIRECCIÓN RESIDENCIA: **CRA 23 C 69 90**

3122629200

TEL:

INFORMACIÓN:

- El interesado debe confirmar los documentos de matrícula del vehículo y las medidas cautelares que registre con la verificación del CERTIFICADO DE TRADICIÓN a la fecha.
- Válido únicamente en original y hasta la fecha/hora de expedición.
- Las improntas se anexan al respaldo.

LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD SE DICTAMINAN:
; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION

OBSERVACIONES: **EL VEHÍCULO NO PRESENTA INCONSISTENCIAS EN NUESTROS REGISTROS A
FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN TÉCNICA. ALGUNOS ORGANISMOS DE TRÁNSITO NO REPOF
ANTE EL RUNT, POR LO TANTO SE SUGIERE VERIFICAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN, FACT
DE COMPRA Y DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.**

SE EXPIDE PARA: **PERSONAL PERSONAL**

Ver 1.2

Técnico Identificación Automotores

cc:

Responsable Central de Control Técnico

NOTA: Cualquier borrón o enmendadura no aclarada en este Documento y la Responsabilidad se asume
únicamente hasta la fecha de su expedición.
EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS. YA QUE ESTE ES INTEGRAL

Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo