



PERITAJES VIP MANIZALES

FECHA	21/07/2026
-------	------------

DATOS CLIENTE	
NOMBRE	JAIME OSORIO
CEDULA	
DIRECCION	
TELEFONO	3164342167

DATOS DEL VEHICULO	
PLACA	GTT648
MARCA	CHEVROLET
LINEA	ONIX
MODELO	2021
No CHASIS	9BGEP69K0MG211836
No SERIAL	9BGEP69K0MG211836
No MOTOR	L4F203100181
KILOMETRAJ	81357

CONCEPTO	APROBADO
OBSERVACIONES: NO SE REALIZA CONSULTA DE ANTECEDENTES POR ASEGURADORAS.NO PRESENTA TARIETA DE PROPIEDAD AL MOMENTO DE LA REVISION.PINTURA NO ORIGINAL EN PARTES MARCADAS CON ARREGLO.PRESENTA MATERIAL DE RELLENO EN COSTADO DERECHO Y ESTRIBO DERECHO.RAYONES Y SUMIDOS ALREDEDOR DE LA CARROCERIA.TIMON CON DESGASTE.TAPICERIA CONDUCTOR REGULAR.CAUCHOS DE MARCOS DE CARROCERIA REGULARES.PUERTA DELANTERA DERECHA CON PERDIDA DE BRILLO.DISCOS DE FRENO CON DESGASTE.LLANTAS TRASERAS PARA CAMBIO.NIVEL DE ACEITE BAJO,SE RECOMIENDA COMPLETAR Y VERIFICAR ENCENDIDO DE MOTOR EN FRIO PARA DESCARTAR PRESENCIA DE HUMO.ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE LA COMPAÑIA ASEGURADORA.	

VISTA IZQUIERDA	
GUARDA FANGO	Sumido-Ravon
ESPEJO	Bueno
PUERTA DELANTERA	Sumido-Ravon
PUERTA TRASERA	Sumido-Ravon
COSTADO	Arreglo Bueno-Sumido-Ravon
ESTRIBO	Ravon
PARAL PARABRISAS	Bueno
PARAL CENTRAL	Bueno
LARGUERO CAPOTA	Bueno
MARCO CARROCERIA	Bueno
VISTA TRASERA	
STOP IZQUIERDO	Ravon
TAPA BAUL	Sumido-Ravon
STOP DERECHO	Rayon
BOMPER TRASERO	Arreglo Bueno-Ravon
PANEL TRASERO	Bueno
VISTA DERECHA	
GUARDA FANGO	Arreglo Bueno-Sumido-Ravon
ESPEJO	Bueno
PUERTA DELANTERA	Arreglo Bueno-Sumido-Rayon
PUERTA TRASERA	Arreglo Bueno-Sumido-Ravon
COSTADO	Arreglo Malo-Sumido-Ravon
ESTRIBO	Arreglo Malo-Gople Fuerte
PARAL PARABRISAS	Bueno
PARAL CENTRAL	Bueno
LARGUERO CAPOTA	Bueno
MARCO CARROCERIA	Bueno
VISTA FRONTAL	
BOMPER DELANTERO	Arreglo Bueno-Ravon
CAPOT	Sumido-Ravon
FRONTAL	Bueno
PANORAMICO	Bueno
FAROLA IZQUIERDA	Bueno
FAROLA DERECHA	Bueno
VISTA SUPERIOR	
CAPOTA	Sumido
FUGAS	
MOTOR	NO
CARTER	NO
DIRECCION	NO
CAJA	NO
TRANSMISION	NO
OTROS	NO

ESTRUCTURA		CHASIS	
100%		100%	
LATONERIA		PINTURA	
80%		80%	
TAPICERIA		FUGAS	
85%		100%	
LLANTAS DELANTERAS		LLANTAS TRASERAS	
IZQUIERDA	DERECHA	IZQUIERDA	DERECHA
70%	70%	08%	08%



VISTA INFERIOR	
PUNTA DEL IZQUIERDA	Bueno
PUNTA DEL DERECHA	Bueno
PUNTA TRAS IZQUIERDA	Bueno
PUNTA TRAS DERECHA	Bueno
PISO CARROCERIA	Bueno
PISO BAUL	Bueno
REFUERZO PISO	Bueno
REFUERZO PISO DERECHO	Bueno
TIJERA IZQUIERDA	Bueno
TIJERA DERECHA	Bueno
CUNA MOTOR	Sumido-Rayon
TRAVIESA PUENTE CHASIS	Bueno
CARTER	Sumido-Ravon

Contáctenos: 3002989415 - 3108432335 - Facebook: peritajes vip manizales

Este informe está basado en criterios técnicos. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, No determina la vida útil de los componentes y no garantiza su durabilidad.



PRUEBA DE MOTOR

MARCA	CHEVROLET	TIPO DE PINTURA	METALIZADA
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2021
LINEA	ONIX	CARROCERIA	SEDAN
COLOR	GRIS SATIN	CILINDRAJE	1.000
COD.FASEC	0	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No MOTOR	L4F203100181	NACIONALIDAD	BRA
No CHASIS	9BGEP69K0MG211836	TIPO DE CAJA	MECANICA
No SERIAL	9BGEP69K0MG211836	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR		

PRUEBA DE VACIO

¿Qué determina la prueba de vacío?
Esta prueba determina el estado de funcionamiento de las válvulas del sistema de alimentación del encendido y del sistema de escape. Un motor se comporta como un compresor, comprime y aspira los gases. Toda fuga en el bloque se traduce en una caída de rendimiento.

INSPECCION VISUAL	RESULTADO DE LA PRUEBA
PRUEBA RALENTI:	N/A
PRUEBA ACELERACION CONSTANTE:	N/A
PRUEBA ACELERACION A FONDO:	N/A

OBSERVACIONES:

PRUEBA DE COMPRESION

¿Qué determina la prueba de compresión?
La Compresión de Motor se usa para medir la compresión en los cilindros y determinar con base en esta lectura, el nivel de desgaste aproximado de componentes vitales como pistones, cilindros, anillos y empaque de culata.

INSPECCION VISUAL	RESULTADO DE LA PRUEBA
PISTON NUMERO 1:	N/A
PISTON NUMERO 2:	N/A
PISTON NUMERO 3:	N/A
PISTON NUMERO 4:	N/A
PISTON NUMERO 5:	N/A
PISTON NUMERO 6:	N/A

OBSERVACIONES: NO SE REALIZA COMPRESION DE MOTOR. VEHICULO NO PASA POR PISTA POR LO TANTO NO SE VERIFICA SISTEMA DE SUSPENSION Y FRENOS.

CONSULTA DE SINIESTROS

Informe de Reclamaciones

Placa del vehículoGTT648CONSULTAR

Fecha del SiniestroTipo de Siniestro

Consulta realizada, pero no se encontró información

Consulta realizada el martes, 21 de julio de 2020 a las 10:01 a. m.

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. RISECOLDA y RISECOLDA, como administradora de la página no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en esta página web y no serán responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial publicada.