



Ficha Técnica

FECHA EXPEDICIÓN
2/6/2026 10:23:07 AM

LPU113

MARCA VEHÍCULO	MAZDA
CLASE VEHÍCULO	AUTOMOVIL
LINEA VEHÍCULO	2 HATCHBACK
CILINDRAJE	1.496
COLOR	PLATA ESTELAR
AÑO MODELO	2024
COMBUSTIBLE	GASOLINA
TIPO CARROCERÍA	HATCH BACK

# EJES	2
# CHASIS	3MDDJ2HAARM411561
#SERIE	0
# VIN	3MDDJ2HAARM411561
#MOTOR	P540644908
CAPACIDAD DE CARGA	0
PESO BRUTO VEHICULAR	1522
IMPORTANDO O NACIONAL	IMPORTADO



Documentos del vehículo



LICENCIA DE TRÁNSITO

CIUDAD REGISTRO	# LICENCIA DE TRÁNSITO	FECHA EXPEDICIÓN	ORGANISMO TRÁNSITO
0	10035009164	0	SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE NEIVA



SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PÓLIZA SOAT	1508006542209000	FECHA VENCIMIENTO	10/10/2026
FECHA EXPEDICIÓN	10/10/2025	ENTIDAD QUE EXPIDE	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
FECHA INICIO VIGENCIA	11/10/2025	ESTADO SOAT	VIGENTE



REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

FECHA EXPEDICIÓN		CENTRO DE REVISIÓN	0
FECHA VENCIMIENTO	--	ESTADO RTM	NO APLICA



Estado del Vehículo ante el RUNT

FECHA DE MATRICULA INICIAL	06/09/2023
ESTADO DE MATRICULA	ACTIVO
TRASLADOS DE MATRICULA	1
TIPO DE SERVICIO	Particular
CAMBIO TIPO DE SERVICIO	0
FECHA ULTIMO CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO	0

CAMBIO DE COLOR HISTORICA	NO
FECHA DE ULTIMO CAMBIO DE COLOR	0
COLOR AL CUAL FUE MODIFICADO	--
CAMBIO DE BUNDAJE	NO
FECHA DE ULTIMO BUNDAJE/DESBUNDAJE	0
REPOTENCIADO	NO



Novedades Vehículo

TIENE GRAVÁMENES	NO	LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	NO
TIENE PRENDA	NO	# DOCUMENTO PROCESO	---
NOMBRE PRENDARIO	0	ENTIDAD JURÍDICA	
REGRABADO # MOTOR	NO	TIPO DOCUMENTO DEMANDANTE	0
REGRABADO # CHASIS	NO	# IDENTIFICACIÓN DEMANDANTE	0
REGRABADO # SERIE	NO	FECHA EXPEDICIÓN	---
REGRABADO # VIN	NO	FECHA RADICACIÓN	---



Historico de Propietarios

PROPIETARIO ACTUAL		TIPO DE PROPIETARIO:	
NOMBRES / EMPRESAS	DIANA MILENA ANDRADE GUZMAN	NATURAL	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	Cédula Ciudadanía	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 36068715	
FECHA INICIO DE PROPIEDAD:	25/02/2025	ESTADO: ACTIVO	

Nombre Propietario	No. Documento	Tipo Propietario	Fecha Inicio Propiedad	Fecha Fin Propiedad	Estado
LUIS CARLOS LOZANO SILVA	12281236	NATURAL	22/01/2025	25/02/2025	INACTIVO
NUBIA MAGALY NEIRA RODRIGUEZ	51633515	NATURAL	05/10/2024	22/01/2025	INACTIVO
KERLY TATIANA DUSSAN GOMEZ	1075233674	NATURAL	28/02/2024	05/10/2024	INACTIVO
DANIEL ALBERTO LAZO CRISTANCHO	93060113	NATURAL	06/09/2023	28/02/2024	INACTIVO

Nota: La información presentada en este documento se basa en datos proporcionados por Certificar, RUNT y otras fuentes.

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO. FIRMA CLIENTE: _____

Ver términos y condiciones del servicio en www.automas.com.co/alcanse-tecnico-comercial o escanea este código QR
[www.automas.com.co/servicioalcliente@automas.com.co](mailto:servicioalcliente@automas.com.co)

Línea Nacional: 018000 111 982 - PBX: 601 626 3583



Muévete Tranquilo

No. DE SERVICIO
P038207002245


CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	2 (2) TOURING CARBON EDITION AT 1500CC	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	HATCH BACK	KILOMETRAJE	32997
MODELO	2024	COLOR	PLATA ESTELAR
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3MDDJ2HAARM411561
TIPO CAJA	AUTOMÁTICA	N° SERIAL	null
CILINDRAJE	1496	N° MOTOR	P540644908
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	SANTIAGO LOAIZA CARDONA	IDENTIFICACIÓN	1053830933

N° INSPECCION	4935132	TURNO	1	LPU113
FECHA	6-Feb-2026			
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS NEIVA			
SOLICITADO POR	LUIS LFONSO CLEVES			
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO			
VALOR MERCADO	\$ 83.200.000	COD. FASECOLD A	05601203	
VALOR AUTOMÁS	\$ 83.200.000	VALOR FASECOLD A	\$ 83.200.000	
VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000			
RESULTADO	ASEGURABLE SI			

NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; PARTES BAJAS Y CARROCERIA CON RAYONES Y SUMIDOS; REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION



Revisión Visual



Malo 0% - 59 % Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS

100,00 %

60 ESTRIBO DERECHO

RAYON

CARROCERIA - EXTERIOR


89,20%

- 1 BOMPER DELANTERO
- 2 BOMPER TRASERO
- 3 CAPOT
- 5 COSTADO DERECHO
- 6 COSTADO IZQUIERDO
- 11 GUARDAFANGO IZQ.
- 17 PUERTA DEL IZQ.
- 18 PUERTA DELANTERA DER
- 19 PUERTA TRASERA DER.
- 20 PUERTA TRASERA IZQ.
- 24 RETROVISOR DER.
- 28 TAPA BAUL/COMPUERTA

- MALA REPARACION
- RAYON
- SUMIDO
- REPINTADO
- SUMIDO
- RAYON
- SUMIDO
- RAYON
- SUMIDO
- SUMIDO
- RAYON
- RAYON

> 60% 59% - 11% < 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS



FUGA DE FLUIDOS

100,00%

PINTURA

80,00%

- 36 IMPUREZAS
- 37 MARCAS DE LIJADO

DE 1 A 4 PIEZAS
DE 1 A 4 PIEZAS



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo

CLASE	AUTOMOVIL	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	MAZDA	TIPO PINTURA	PENDIENTE
TIPO	2 (2) TOURING CARBON EDITION AT 1500CC	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	HATCH BACK	KILOMETRAJE	32997
MODELO	2024	COLOR	PLATA ESTELAR
NACIONALIDAD	MEXICO	N° CHASIS	3MDDJ2HAARM411561
N° MOTOR	P540644908	N° SERIAL	null

N° INSPECCION	4935132	TURNO	1
FECHA	6-Feb-2026	LPU113	
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS NEIVA		
SOLICITADO POR	LUIS LFONSO CLEVES		
SERVICIO SOLICITADO	PERITAJE PLATA LIVIANO		

OBSERVACIONES:



Fugas de Fluidos

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBRAGUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL NO



Niveles de Fluidos

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBRAGUE HIDRAULICO NO APLICA
- LAVAPARABRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENOS NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL




Tapicería

- ALFOMBRA PISO BUENO
- BANDEJA PORTAOBJETOS BUENO
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL BUENO
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS BUENO
- GUANTERA BUENO
- MILLARE BUENO
- PARASOLES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS BUENO
- TAPICERIA TECHO BUENO



Accesorios Motor

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR BUENO



Equipo Eléctrico

- AIRE ACONDICIONADO BUENO
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO BUENO
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO BUENO



Luces

- ALTAS BUENO
- ANTINIEBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



Partes Bajas

- BUJES ESTABILIZADORA BUENO
- BUJES TIJERAS BUENO
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS NO APLICA
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. BUENO
- SILENCIADOR BUENO
- TIJERAS BUENO
- TUBO EXHOSTO BUENO



Verifica la autenticidad escaneando este código QR

Muévete Tranquilo